



Récepteur R6308SBT

### 1— Installation du récepteur dans le fuselage


Le protéger des vibrations en utilisant du double face mousse, velcro ou toute méthode de fixation souple. Attention de ne pas l'emballer complètement dans de la mousse, les récepteurs 2,4 GHz chauffent!

Éviter de placer le récepteur à l'humidité

Ne pas couper ou plier les fils des antennes

Le R6308SBT possède 2 antennes (Dual Diversity) permettant d'optimiser la réception des signaux pour une sécurité maximale.

Ces fils d'antenne doivent être disposés à 90° l'un par rapport à l'autre.



Il est impératif de faire sortir l'extrémité des antennes de 30 mm lors d'une installation dans un fuselage carbone (perturbation des signaux).

Eloigner le plus possible les antennes du moteur, contrôleur ou autres sources d'interférences électromagnétiques.

### 2- S-BUS

Vous pouvez connecter en même temps des servos conventionnels et des servos S-BUS :

- Brancher les servos conventionnels sur les ports PWM uniquement

### Ne jamais brancher un servo conventionnel directement sur le port S-BUS

Vous devez utiliser un cordon de connection SBD-1 (décodeur S-BUS-PWM) si vous souhaitez raccorder un servo conventionnel à un réseau S-BUS



Les servos S-BUS peuvent fonctionner aussi sur les ports PWM

- Brancher les servos S-BUS sur le port S-BUS

Pour adresser le numéro des voies aux servos S-BUS, vous devez utiliser soit le boîtier de programmation SBC-1, soit l'interface USB CIU-2 connecté à un ordinateur + logiciel S-LINK







(si vous possédez un émetteur 18MZ ou 14MS, utilisez l'interface intégrée prévue à cet effet).

### 3- S-BUS-2

Le S-BUS-2 est une extension du S-BUS et supporte des signaux bidirectionnels :


Connecter les capteurs de télémesure sur le port S-BUS-2

Les informations fournies par les capteurs au R6308SBT sont transmises au récepteur de données de télémesure au sol (box).

Les servos S-BUS, les gyroscopes ne doivent pas être branchés au port S-BUS-2

### 4— BINDING du récepteur à l'émetteur

- **1** Allumer l'émetteur
- **2** Alimenter le récepteur
- 3— Appuyer sur le bouton « Link & Mode » jusqu'à ce que la led devienne ROUGE FIXE
- 4- Relâcher



**5**— La led devient **VERT FIXE**, le récepteur est apairé à l'émetteur.

INDICATIONS DE LA LED					
VERT	ROUGE	INFORMATION			
OFF	ALLUME	AUCUN SIGNAL DE RECEPTION			
ALLUME	OFF	SIGNAL RECU			
CLIGNOTE	OFF	ID SIGNAL NON ACCORDE			

CLIGNOTE VERT-ROUGE ALTERNATIVEMENT : ERREUR INCONNUE

# 5—Affectations des sorties du récepteur

Le récepteur R6308SBT peut fonctionner au choix sous les 4 modes A-B-C-D. Le mode A est programmé par défaut en usine.

Numéro de sortie	Voies					
	Mode A 1~8 voies	Mode B 1~7 voies	Mode C 9~16 voies	Mode D 9~15 voies		
1	1	1	9	9		
2	2	2	10	10		
3	3	3	11	11		
4	4	4	12	12		
5	5	5	13	13		
6	6	6	14	14		
7	7	7	15	15		
8/SB	8	SBUS	16	SBUS		
Clignotement de la led rouge	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois		

En mode B et D la voie 8 fonctionne en S-BUS.

### Sélection du mode

### A—Initialisation

- 1— En appuyant maintenu le bouton « Link & Mode », allumer le récepteur Les leds VERT et ROUGE s'allument.

(c'est toujours le mode A qui est initialisé par défaut lors d'une sélection)

# B—Faire défiler les différents modes (A-B-C-D)

Appuyer brièvement sur le bouton « Link & Mode »

# C-Pour enregistrer le mode sélectionné :

- 1—Appuyer maintenu le bouton « Link et Mode » pendant 2 secondes
- 2—Les leds VERT et ROUGE clignotent
- **3**—Relâcher le bouton La led ROUGE s'allume brièvement
- **4**—Eteindre le récepteur (cette action **sauvegarde** le mode choisi)

### 6-Sélection du mode de transfert

Le mode **normal** doit être choisi si vous utilisez des servos analogiques (c'est le mode par défaut programmé en usine)

Le mode **high Speed** sera préférable dans le cas d'utilisation de servos numériques ou S-BUS. (Ce mode permettra de diminuer le temps de latence)

- 1 Allumer le récepteur
- 2— Appuyer maintenu le bouton « Link & Mode ».

  La led ROUGE clignote pendant 5 secondes

  Puis les leds ROUGE et VERT clignotent ensemble pendant 5 secondes.

  Puis la led ROUGE clignote très rapidement.
- 3- Relâcher le bouton « Link & Mode ».

#### Vous êtes entré dans le cycle de programmation :

La led VERT clignote 1 fois (mode normal  $\Longrightarrow$  ON). Par défaut, le premier choix sera toujours le mode normal  $\Longrightarrow$  ON)

Pour faire défiler les différents modes :

4- Appuyer brièvement sur le bouton « Link & Mode »

Pour enregistrer le mode sélectionné :

- 5— Appuyer maintenu le bouton « Link & Mode » pendant 2 secondes Les leds VERT et ROUGE clignotent
- **6** Relâcher le bouton.

Mode de transfert								
Télémesure	Normal		High Speed					
	ON	OFF	ON	OFF				
Clignotement de la led VERTE	1 Fois	2 Fois	3 Fois	4 Fois				

### Les capteurs de télémesure ne fonctionnent pas en mode High Speed.

Seul le **voltage du récepteur** (géré en interne par le récepteur) peut être transmis au sol en mode High Speed.

Si plusieurs récepteurs sont utilisés dans le modèle, n'activer la télémesure que sur un seul.

### 7—Utilisation de la Telemetry Box



#### Binding obligatoire du récepteur R6308SBT au récepteur de la Box

- **1** Allumer le récepteur R6308SBT
- **2** Appuyer maintenu le bouton « Link & Mode » du récepteur jusqu'à ce que les leds VERT et ROUGE clignotent
- **3** Relâcher
- **4** Allumer la Box (Telemetry Box)
- 5— Appuyer maintenu le bouton « Link » de la Box jusqu'à ce que la led ROUGE clignote
- **6** Relâcher
- **7** Eteindre la Box (Telemetry Box)
- 8— Eteindre le récepteur R6308SBT
- 9- Rallumer le R6308SBT
- **10** Rallumer la Box.

La led de la Box (Telemetry Box) doit être VERTE


#### Le récepteur de la box est « Binder » au récepteur R6308SBT.

Dans le cas contraire, refaire la procédure 1 à 10 depuis le début.

Pour les informations et procédures complètes concernant le boîtier TELEMETRY BOX et la programmation des capteurs, consulter la notice générale TELEMETRY BOX téléchargeable sur le site.



# 8—Port HV (haut voltage du récepteur R6308SBT)



Le récepteur transmet **automatiquement la tension de l'accu de réception** à la Box (Telemetry Box).

Il peut transmettre la tension de l'accu de propulsion par l'intermédiaire d'un cordon sonde, lequel :

- côté accu, sera soudé sur le connecteur de l'accu
- côté récepteur, sera branché sur le port HV du R6308SBT qui peut accepter une tension jusqu'à 70 V

Attention de bien respecter les polarités !

